Hinweis zu Sicherheitsdatenblättern für GenoQuick® HLA-B27 VER 2.0

Die Komponenten des **GenoQuick® HLA-B27** VER 2.0 (Bestellnummer: 311 und 31196) werden nach GHS/CLP-Kriterien (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen) **nicht als gefährlich eingestuft**. Gemäß der REACH-Verordnung ((EG) Nr. 1907/2006) ist daher kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich.

Wir empfehlen dennoch, die gängigen Laborsicherheitsmaßnahmen zum Umgang mit Chemikalien einzuhalten. Insbesondere sollten stets geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe getragen werden.

Falls Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie bitte den Technischen Support:

Tel.: +49 (0) 74 73- 94 51- 744
Fax: +49 (0) 74 73- 94 51- 31
E-Mail: diagnostics.support@bruker.com

Hain Lifescience GmbH
Hardwiesenstraße 1, 72147 Nehren, Germany
www.hain-lifescience.de, info.mdx.de@bruker.com
+49 (0) 74 73- 94 51- 0