

## Information about Safety Data Sheets for the GXT96 X2 Extraction Kit VER 1.0

Components X2-B1, X2-B2, X2-B3, and X2-B6 of the **GXT96 X2 Extraction Kit** VER 1.0 (catalog number: 520960) are **not classified as hazardous mixtures** according to GHS/CLP criteria (EC regulation 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures). Thus, according to the REACH regulation ((EC) No. 1907/2006), no safety data sheet is required.

However, we recommend following common safety precautions. Especially always wear suitable protective clothing and gloves.

If you have any questions, please contact the Technical Support:

Tel.: +49 (0) 74 73- 94 51- 744

Fax: +49 (0) 74 73- 94 51- 31

E-mail: [diagnostics.support@bruker.com](mailto:diagnostics.support@bruker.com)



### Hain Lifescience GmbH

Hardwiesenstraße 1, 72147 Nehren, Germany  
[www.hain-lifescience.de](http://www.hain-lifescience.de), [info.mdx.de@bruker.com](mailto:info.mdx.de@bruker.com)  
+49 (0) 74 73- 94 51- 0

## Информация за информационните листове за безопасност за комплекта GXT96 X2 Extraction VER 1.0

Компонентите X2-B1, X2-B2, X2-B3 и X2-B6 на комплекта **GXT96 X2 Extraction VER 1.0** (каталожен номер: 520960) **не се класифицират като опасни смеси** съгласно критериите GHS/CLP (Регламент ЕО 1272/2008 относно класифицирането, етикетването и опаковането на вещества и смеси). Ето защо, съгласно регламент REACH ((ЕО) № 1907/2006), не е необходим информационен лист за безопасност.

Все пак ние препоръчваме следните общи мерки за безопасност. По-конкретно, винаги носете подходящо предпазно облекло и ръкавици.

Ако имате въпроси, моля свържете се с отдела за техническа поддръжка:

Тел.: +49 (0) 74 73- 94 51- 744

Факс: +49 (0) 74 73- 94 51- 31

Имейл: [diagnostics.support@bruker.com](mailto:diagnostics.support@bruker.com)



### Hain Lifescience GmbH

Hardwiesenstraße 1, 72147 Nehren, Германия  
[www.hain-lifescience.de](http://www.hain-lifescience.de), [info.mdx.de@bruker.com](mailto:info.mdx.de@bruker.com)  
+49 (0) 74 73- 94 51- 0

## Informace o bezpečnostních listech pro GXT96 X2 Extraction Kit VER 1.0

Komponenty kitů **GXT96 X2 Extraction Kit** VER 1.0 (katalogové číslo: 520960): X2-B1, X2-B2, X2-B3 a X2-B6 **nejsou klasifikovány jako nebezpečné látky** podle kritérií GHS/CLP (nařízení ES č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí). Podle nařízení REACH ((ES) č. 1907/2006) se tedy bezpečnostní list nevyžaduje.

Doporučujeme však dodržovat běžná bezpečnostní opatření. Především používejte vždy vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

V případě dotazů se obraťte na Technickou Podporu:

Tel.: +49 (0) 74 73- 94 51- 744

Fax: +49 (0) 74 73- 94 51- 31

E-mail: [diagnostics.support@bruker.com](mailto:diagnostics.support@bruker.com)



### Hain Lifescience GmbH

Hardwiesenstraße 1, 72147 Nehren, Německo  
[www.hain-lifescience.de](http://www.hain-lifescience.de), [info.mdx.de@bruker.com](mailto:info.mdx.de@bruker.com)  
+49 (0) 74 73- 94 51- 0

## Oplysninger om sikkerhedsdatablade til GXT96 X2 Extraction Kit VER 1.0

Komponenterne X2-B1, X2-B2, X2-B3 og X2-B6 i **GXT96 X2 Extraction Kit** VER 1.0 (katalognr.: 520960) er **ikke klassificeret som en farlig blanding** i henhold til GHS/CLP-kriterierne (EF-forordning nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger). I henhold til REACH-forordningen ((EF) nr. 1907/2006) kræves derfor ingen sikkerhedsdatablad.

Vi anbefaler dog, at man træffer almindelige sikkerhedsforanstaltninger. Især anbefales det, at man altid bærer beskyttelsestøj og -handsker.

Ved eventuelle spørgsmål bedes du kontakte Technical Support:

Tlf.: +49 (0) 74 73- 94 51- 744

Fax: +49 (0) 74 73- 94 51- 31

E-mail: [diagnostics.support@bruker.com](mailto:diagnostics.support@bruker.com)



### Hain Lifescience GmbH

Hardwiesenstraße 1, 72147 Nehren, Tyskland  
[www.hain-lifescience.de](http://www.hain-lifescience.de), [info.mdx.de@bruker.com](mailto:info.mdx.de@bruker.com)  
+49 (0) 74 73- 94 51- 0

## Teave komplekti **GXT96 X2 Extraction Kit** VER 1.0 ohutuskaartide kohta

Komplekti **GXT96 X2 Extraction Kit** VER 1.0 (katalooginumber 520960) komponendid X2-B1, X2-B2, X2-B3 ja X2-B6 **ei kuulu** GHS/CLP-kriteeriumide (EÜ määrus 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) **kohaselt ohtlike segude hulka**. Seega ei ole REACH-määruse kohaselt ((EÜ) nr 1907/2006) ohutuskaart nõutav.

Soovitame sellegipoolest järgida tavapäraseid ettevaatusabinõusid. Eelkõige tuleb alati kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid.

Küsimuste korral palume pöörduda Tehnilise toe poole:

Tel: +49 (0) 747 3945 1744

Faks: +49 (0) 747 394 5131

E-post: [diagnostics.support@bruker.com](mailto:diagnostics.support@bruker.com)



### Hain Lifescience GmbH

Hardwiesenstraße 1, 72147 Nehren, Saksamaa  
[www.hain-lifescience.de](http://www.hain-lifescience.de), [info.mdx.de@bruker.com](mailto:info.mdx.de@bruker.com)  
+49 (0) 747 394 510

## Information sur les fiches de données de sécurité pour le GXT96 X2 Extraction Kit VER 1.0

Les composants X2-B1, X2-B2, X2-B3 et X2-B6 du **GXT96 X2 Extraction Kit** VER 1.0 (numéro de catalogue : 520960) **ne sont pas classés comme mélanges dangereux** selon les critères GHS / CLP (règlement CE n° 1272/2008 sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges). Conformément au règlement REACH ((CE) n° 1907/2006), il n'est pas nécessaire de fournir une fiche de données de sécurité.

Nous conseillons toutefois de respecter les précautions suivantes : Se protéger à l'aide de vêtements adéquats et de gants.

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter le service d'Assistance Technique :

Tél. : +49 (0) 74 73- 94 51- 744

Fax : +49 (0) 74 73- 94 51- 31

Courrier électronique : [diagnostics.support@bruker.com](mailto:diagnostics.support@bruker.com)



**Hain Lifescience GmbH**

Hardwiesenstraße 1, 72147 Nehren, Allemagne  
[www.hain-lifescience.de](http://www.hain-lifescience.de), [info.mdx.de@bruker.com](mailto:info.mdx.de@bruker.com)  
+49 (0) 74 73- 94 51- 0

## Tietoja käyttöturvallisuustiedotteista tuotteelle GXT96 X2 Extraction Kit VER 1.0

**GXT96 X2 Extraction Kit** VER 1.0:n komponentteja X2-B1, X2-B2, X2-B3 ja X2-B6 (luettelonumero: 520960) ei **ole** GHS/CLP-kriteerien (EY-asetus 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta) **mukaan luokiteltu vaarallisiksi seoksiksi**. Näin ollen kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia (REACH) koskevan asetuksen (EY-asetus 1907/2006) mukaan käyttöturvallisuustiedotetta ei vaadita.

Suosittelemme kuitenkin noudattamaan yleisiä turvaohjeita. Käytä aina sopivia suojavaatteita ja suojakäsineitä.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Tekniseen Tukeen:

Puh: +49 (0) 74 73- 94 51- 744

Faksi: +49 (0) 74 73- 94 51- 31

Sähköposti: [diagnostics.support@bruker.com](mailto:diagnostics.support@bruker.com)



### Hain Lifescience GmbH

Hardwiesenstraße 1, 72147 Nehren, Saksa  
[www.hain-lifescience.de](http://www.hain-lifescience.de), [info.mdx.de@bruker.com](mailto:info.mdx.de@bruker.com)  
+49 (0) 74 73- 94 51- 0

## Πληροφορίες σχετικά με τα ελτία δεδομένων ασφαλείας του GXT96 X2 Extraction Kit VER 1.0

Τα συστατικά X2-B1, X2-B2, X2-B3 και X2-B6 του **GXT96 X2 Extraction Kit VER 1.0** (αριθμός καταλόγου: 520960) **δεν ταξινομούνται ως επικίνδυν μείγμα** σύμφωνα με τα κριτήρια GHS/CLP (κανονισμός ΕΚ 1272/2008 σχετικά με την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων). Έτσι, σύμφωνα με τον κανονισμό REACH ((ΕΚ) Αρ. 1907/2006), δεν απαιτείται δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Ωστόσο, συνιστούμε να τηρούνται οι συνήθεις προφυλάξεις ασφαλείας. Ιδιαίτερα, να φοράτε πάντα κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό και γάντια.

Εάν έχετε κάποια απορία, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη:

Τηλ.: +49 (0) 74 73- 94 51- 744

Φαξ: +49 (0) 74 73- 94 51- 31

E-mail: [diagnostics.support@bruker.com](mailto:diagnostics.support@bruker.com)



### Hain Lifescience GmbH

Hardwiesenstraße 1, 72147 Nehren, Γερμανία  
[www.hain-lifescience.de](http://www.hain-lifescience.de), [info.mdx.de@bruker.com](mailto:info.mdx.de@bruker.com)  
+49 (0) 74 73- 94 51- 0



## GXT96 X2 Extraction Kit VER 1.0 biztonsági adatlapjára vonatkozó információ

A **GXT96 X2 Extraction Kit** VER 1.0 (katalógusszám: 520960) X2-B1, X2-B2, X2-B3 és X2-B6 komponensei **nincsenek besorolva veszélyes keverékként** a GHS/CLP kritériumok (az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet) szerint. Így a REACH rendelet (1907/2006/EK) szerint nincs szükség biztonsági adatlapra.

Javasoljuk azonban, hogy tartsa be az általános biztonsági óvintézkedéseket. Különösképpen mindig viseljen megfelelő védőruházatot és kesztyűt.

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon Terméktámogató szolgálatunkhoz:

Tel.: +49 (0) 74 73- 94 51- 744

Fax: +49 (0) 74 73- 94 51- 31

E-mail: [diagnostics.support@bruker.com](mailto:diagnostics.support@bruker.com)



### Hain Lifescience GmbH

Hardwiesenstraße 1, 72147 Nehren, Németország  
[www.hain-lifescience.de](http://www.hain-lifescience.de), [info.mdx.de@bruker.com](mailto:info.mdx.de@bruker.com)  
+49 (0) 74 73- 94 51- 0

## Informazioni riguardo le schede di sicurezza del GXT96 X2 Extraction Kit VER 1.0

I componenti X2-B1, X2-B2, X2-B3 e X2-B66 del **GXT96 X2 Extraction Kit** VER 1.0 (numero di catalogo: 520960) **non sono classificati come miscele pericolose** in linea con i criteri GHS/CLP (Regolamento CE 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e confezionamento delle sostanze e delle miscele). Pertanto, secondo il regolamento REACH ((CE) n. 1907/2006), non è richiesta alcuna scheda di sicurezza.

Tuttavia, si raccomanda di seguire le comuni precauzioni di sicurezza. In particolare, indossare sempre indumenti protettivi e guanti.

In caso di domande, contattare l'Assistenza Tecnica:

Tel.: +49 (0) 74 73- 94 51- 744

Fax: +49 (0) 74 73- 94 51- 31

E-mail: [diagnostics.support@bruker.com](mailto:diagnostics.support@bruker.com)



### Hain Lifescience GmbH

Hardwiesenstraße 1, 72147 Nehren, Germania  
[www.hain-lifescience.de](http://www.hain-lifescience.de), [info.mdx.de@bruker.com](mailto:info.mdx.de@bruker.com)  
+49 (0) 74 73- 94 51- 0

## Informacija apie saugos duomenų lapus, skirtus GXT96 X2 Extraction Kit VER 1.0

**GXT96 X2 Extraction Kit** VER 1.0 komponentai X2-B1, X2-B2, X2-B3 ir X2-B6 (katalogo numeris: 520960) **nėra klasifikuojami kaip pavojingi mišiniai**, vadovaujantis GHS/CLP kriterijais (EB reglamentas 1272/2008 dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo). Taigi, remiantis REACH reglamentu (EB) Nr. 1907/2006), saugos duomenų lapas nėra privalomas.

Vis dėlto rekomenduojame laikytis bendrųjų atsargumo priemonių. Būtinai visada dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius ir pirštines.

Jeigu turite klausimų, susiekite su Techninės Pagalbos skyriumi.

Tel.: +49 (0) 74 73 - 94 51- 744

Faks.: +49 (0) 74 73 - 94 51- 31

El. paštas: [diagnostics.support@bruker.com](mailto:diagnostics.support@bruker.com)



### Hain Lifescience GmbH

Hardwiesenstraße 1, 72147 Nehren, Vokietija  
[www.hain-lifescience.de](http://www.hain-lifescience.de), [info.mdx.de@bruker.com](mailto:info.mdx.de@bruker.com)  
+49 (0) 74 73 - 94 51- 0

## Informācija par GXT96 X2 Extraction Kit VER 1.0 drošības datu lapām

Sastāvdaļas X2-B1, X2-B2, X2-B3 un X2-B6, kas ietilpst **GXT96 X2 Extraction Kit** VER 1.0 (kataloga numurs: 520960) **nav klasificējamas kā bīstami maisījumi** saskaņā ar GHS/CLP kritērijiem (Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu). Tādējādi saskaņā ar REACH Regulu ((EK) Nr. 1907/2006), nav nepieciešams nodrošināt drošības datu lapu.

Tomēr ieteicams ievērot standarta drošības pasākumus. It īpaši vienmēr lietojiet atbilstošu aizsargapģērbu un aizsargcimdus.

Ja jums ir jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Tehniskā Atbalsta dienestu:

Tālr.: +49 (0) 74 73-94 51- 744

Fakss: +49 (0) 74 73-94 51- 31

E-pasts: [diagnostics.support@bruker.com](mailto:diagnostics.support@bruker.com)



### Hain Lifescience GmbH

Hardwiesenstraße 1, 72147 Nehren, Vācija  
[www.hain-lifescience.de](http://www.hain-lifescience.de), [info.mdx.de@bruker.com](mailto:info.mdx.de@bruker.com)  
+49 (0) 74 73-94 51-0

## Informação sobre fichas de dados de segurança para o GXT96 X2 Extraction Kit VER 1.0

Os componentes X2-B1, X2-B2, X2-B3 e X2-B6 do **GXT96 X2 Extraction Kit** VER 1.0 (número de catálogo: 520960) **não são classificados como mistura perigosa** de acordo com os critérios do GHS/CLP (Regulamento CE 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas). Portanto, de acordo com o Regulamento REACH ((CE) nº 1907/2006), não é necessária uma ficha de dados de segurança.

Entretanto, recomendamos seguir as precauções de segurança comuns. Principalmente, use sempre vestuário e luvas de proteção adequados.

Se tiver dúvidas, contacte o Suporte Técnico:

Tel.: +49 (0) 74 73- 94 51- 744

Fax: +49 (0) 74 73- 94 51- 31

E-mail: [diagnostics.support@bruker.com](mailto:diagnostics.support@bruker.com)



**Hain Lifescience GmbH**

Hardwiesenstraße 1, 72147 Nehren, Alemanha

[www.hain-lifescience.de](http://www.hain-lifescience.de), [info.mdx.de@bruker.com](mailto:info.mdx.de@bruker.com)

+49 (0) 74 73- 94 51- 0

## Informacja dotycząca kart charakterystyki substancji niebezpiecznej dla GXT96 X2 Extraction Kit VER 1.0

Komponenty X2-B1, X2-B2, X2-B3 oraz X2-B6 w **GXT96 X2 Extraction Kit** VER 1.0 (numer katalogowy: 520960) **nie są klasyfikowane jako mieszanina niebezpieczna** zgodnie z kryteriami GHS/CLP (rozporządzenie WE nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznaczania i pakowania substancji i mieszanin). W związku z tym, zgodnie z rozporządzeniem REACH ((WE) Nr 1907/2006) nie jest wymagane sporządzenie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Jednak zalecamy stosowanie następujących normalnych środków ostrożności. Należy zwłaszcza zawsze nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice.

W razie pytań prosimy o kontakt z Pomocą Techniczną:

Tel.: +49 (0) 74 73- 94 51- 744

Faks: +49 (0) 74 73- 94 51- 31

E-mail: [diagnostics.support@bruker.com](mailto:diagnostics.support@bruker.com)



### Hain Lifescience GmbH

Hardwiesenstraße 1, 72147 Nehren, Niemcy  
[www.hain-lifescience.de](http://www.hain-lifescience.de), [info.mdx.de@bruker.com](mailto:info.mdx.de@bruker.com)  
+49 (0) 74 73- 94 51- 0

## Informații privind fișele tehnice de securitate pentru GXT96 X2 Extraction Kit VER 1.0

Componentele X2-B1, X2-B2, X2-B3 și X2-B6 ale **GXT96 X2 Extraction Kit** VER 1.0 (număr catalog: 520960) **nu sunt clasificate ca amestecuri periculoase** în conformitate cu criteriile GHS/CLP (Regulamentul CE 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor) Astfel, în conformitate cu Regulamentul REACH (nr. 1907/2006 (CE)), nu este necesară nicio fișă tehnică de securitate.

Cu toate acestea, vă recomandăm să respectați măsurile generale de siguranță. Purtați întotdeauna îmbrăcăminte și mănuși de protecție adecvate.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați Asistența Tehnică:

Tel.: +49 (0) 74 73- 94 51- 744

Fax: +49 (0) 74 73- 94 51- 31

E-mail: [diagnostics.support@bruker.com](mailto:diagnostics.support@bruker.com)



### Hain Lifescience GmbH

Hardwiesenstraße 1, 72147 Nehren, Germania  
[www.hain-lifescience.de](http://www.hain-lifescience.de), [info.mdx.de@bruker.com](mailto:info.mdx.de@bruker.com)  
+49 (0) 74 73- 94 51- 0

## Información acerca de la ficha de datos de seguridad para el GXT96 X2 Extraction Kit VER 1.0

Los componentes X2-B1, X2-B2, X2-B3 y X2-B6 del **GXT96 X2 Extraction Kit VER 1.0** (número de catálogo: 520960) **no son clasificados como sustancias peligrosas** de acuerdo con el criterio GHS/CLP (reglamento CE 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas). Por lo tanto, según el reglamento REACH ((CE) nº 1907/2006), no se requiere ficha de datos de seguridad.

No obstante, recomendamos seguir las precauciones de seguridad habituales. Especialmente llevar siempre ropa y guantes de protección.

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte con el Servicio Técnico:

Tel.: +49 (0) 74 73- 94 51- 744

Fax: +49 (0) 74 73- 94 51- 31

E-mail: [diagnostics.support@bruker.com](mailto:diagnostics.support@bruker.com)



### Hain Lifescience GmbH

Hardwiesenstraße 1, 72147 Nehren, Alemania  
[www.hain-lifescience.de](http://www.hain-lifescience.de), [info.mdx.de@bruker.com](mailto:info.mdx.de@bruker.com)  
+49 (0) 74 73- 94 51- 0



## Informácie o bezpečnostných listoch pre sady GXT96 X2 Extraction Kit VER 1.0

Komponenty X2-B1, X2-B2, X2-B3 a X2-B6 súpravy **GXT96 X2 Extraction Kit** VER 1.0 (katalógové číslo: 520960) **nie sú klasifikované ako nebezpečné zmesi** podľa kritérií GHS/CLP (nariadenie ES 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí). Preto sa podľa nariadenia REACH ((ES) č. 1907/2006) nevyžaduje bezpečnostný list.

Odporúčame však dodržiavať bežné bezpečnostné opatrenia. Vždy používajte najmä vhodný ochranný odev a rukavice.

Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na technickú podporu:

Tel.: +49 (0) 74 73- 94 51- 744

Fax: +49 (0) 74 73- 94 51- 31

E-mail: [diagnostics.support@bruker.com](mailto:diagnostics.support@bruker.com)



### Hain Lifescience GmbH

Hardwiesenstraße 1, 72147 Nehren, Nemecko  
[www.hain-lifescience.de](http://www.hain-lifescience.de), [info.mdx.de@bruker.com](mailto:info.mdx.de@bruker.com)  
+49 (0) 74 73- 94 51- 0

## Informacije o varnostnem listu za GXT96 X2 Extraction Kit VER 1.0

Komponente X2-B1, X2-B2, X2-B3 in X2-B6 testa **GXT96 X2 Extraction Kit** VER 1.0 (kataloška številka: 520960) **niso razvrščene kot nevarna zmes** v skladu z merili GHS/CLP (Uredba ES 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi). Tako v skladu z uredbo REACH ((ES) št. 1907/2006) varnostni list ni potreben.

Vendar priporočamo, da upoštevate običajne varnostne ukrepe. Vedno nosite primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.

Če imate kakršna koli vprašanja, stopite v stik s Tehnično Podporo:

Tel.: +49 (0) 74 73- 94 51- 744

Faks: +49 (0) 74 73- 94 51- 31

E-pošta: [diagnostics.support@bruker.com](mailto:diagnostics.support@bruker.com)



### Hain Lifescience GmbH

Hardwiesenstraße 1, 72147 Nehren, Nemčija  
[www.hain-lifescience.de](http://www.hain-lifescience.de), [info.mdx.de@bruker.com](mailto:info.mdx.de@bruker.com)  
+49 (0) 74 73- 94 51- 0

## Information om säkerhetsdatablad för GXT96 X2 Extraction Kit VER 1.0

Komponenterna X2-B1, X2-B2, X2-B3 och X2-B6 i **GXT96 X2 Extraction Kit** VER 1.0 (katalognummer: 520960) är **inte klassificerade som en farlig blandning** enligt GHS/CLP-kriterierna (EC-förordning 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av substanser och blandningar). Enligt REACH-förordningen ((EG) nr. 1907/2006), krävs således inget säkerhetsdatablad.

Vi rekommenderar dock att du följer vanliga säkerhetsåtgärder. I synnerhet ska alltid lämpliga skyddskläder och skyddshandskar användas.

Om du har några frågor kontaktar du Teknisk Support:

Tel.: +49 (0) 74 73- 94 51- 744

Fax: +49 (0) 74 73- 94 51- 31

E-post: [diagnostics.support@bruker.com](mailto:diagnostics.support@bruker.com)



### Hain Lifescience GmbH

Hardwiesenstraße 1, 72147 Nehren, Tyskland  
[www.hain-lifescience.de](http://www.hain-lifescience.de), [info.mdx.de@bruker.com](mailto:info.mdx.de@bruker.com)  
+49 (0) 74 73- 94 51- 0